

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 9  
Sumpf- Eiche  
Baum Nr. 1

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	Nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	Keine
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Entfernen bzw. Ersetzen**



Blumenstraße 11-13  
Sumpf- Eiche  
Baum Nr. 2

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	mittel
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	Nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	mittel
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 15  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 3

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	Nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Entfernen bzw. Ersetzen**



Blumenstraße 17  
Sumpf- Eiche  
Baum Nr. 4

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Mittel
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Mittel
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	Nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	Mittel
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 19-21  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 5

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	Nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	Keine
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Entfernen bzw. Ersetzen**



Blumenstraße 23  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 6

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	mittel
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	mittel
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Entfernen bzw. Ersetzen**



Blumenstraße 25-27  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 7

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	mittel
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	mittel
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 27-29  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 8

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja



Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 29  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 9

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	Gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 31-33  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 10

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	gering
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	gering
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 35  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 11

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	gering
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 39  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 12

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	Nein
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 39  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 13

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 39  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 14

Kriterium	Bewertung
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	nein
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja

Handlungsempfehlung:  
**Erhalten**



Blumenstraße 39  
Stiel - Eiche  
Baum Nr. 15

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	Keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	Keine
Bordstei bzw. Tiefbord angehoben	Nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	Nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	Nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	Ja