

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 26
Stiel - Eiche
Baum Nr. 1

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 26
Stiel - Eiche
Baum Nr. 2

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 26-24
Stiel - Eiche
Baum Nr. 3

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	nein
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 24
Stiel - Eiche
Baum Nr. 4

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	nein
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 24-22
Stiel - Eiche
Baum Nr. 5

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	gering
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Entfernen bzw. Ersetzen



Maasstraße 22
Stiel - Eiche
Baum Nr. 6

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	stark
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 20-18
Stiel - Eiche
Baum Nr. 7

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maasstraße 18
Stiel - Eiche
Baum Nr. 8

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 18
Stiel - Eiche
Baum Nr. 9

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße Fußweg
Stiel - Eiche
Baum Nr. 10

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	nein
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maasstraße 16
Amerikanische Roteiche
Baum Nr. 11

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maasstraße 16
Stiel - Eiche
Baum Nr. 12

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maasstraße 16
Stiel - Eiche
Baum Nr. 13

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	keine
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 14
Stiel - Eiche
Baum Nr. 14

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	gering
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maastraße 14-12
Stiel - Eiche
Baum Nr. 15

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	nein
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maastraße 12
Stiel - Eiche
Baum Nr. 16

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja, stark
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maasstraße 10
Stiel - Eiche
Baum Nr. 17

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	mittel
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	nein
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	mittel
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Entfernen bzw. Ersetzen



Maasstraße 10
Amerikanische Roteiche
Baum Nr. 18

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	mittel
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	nein
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	mittel
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja


Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maastraße 10-8
Stiel - Eiche
Baum Nr. 19

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja


Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 8
Stiel - Eiche
Baum Nr. 20

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 8
Amerikanische Roteiche
Baum Nr. 21

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maastraße 6
Amerikanische Roteiche
Baum Nr. 22

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	mittel
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	keine
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja, stark
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 6
Stiel - Eiche
Baum Nr. 23

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 6-4
Stiel - Eiche
Baum Nr. 24

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	keine
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 4
Stiel - Eiche
Baum Nr. 25

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maasstraße 4
Amerikanische Roteiche
Baum Nr. 26

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	ja
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja, stark
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 4-2
Stiel - Eiche
Baum Nr. 27

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	gering
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Erhalten



Maasstraße 2
Stiel - Eiche
Baum Nr. 28

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	gering
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	keine
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	nein
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	gering
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	nein
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	nein
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja

Handlungsempfehlung:
Ersetzen bzw. Entfernen



Maasstraße 2
Amerikanische Roteiche
Baum Nr. 29

Kriterium	Bewertung
Unebenheiten in der Zufahrt/ Privat	keine
Weitere Schäden auf dem Privatgrundstück	gering
Bordstein bzw. Tiefbord angehoben	ja
Unebenheiten auf dem Bürgersteig	mittel
Reduzierung der Gehwegbreite zugunsten der Baumscheibe	ja
Adventivwurzeln/Wurzeln oberhalb der Baumscheibenoberfläche	ja, stark
Verlauf einer Versorgungsleitung im Bereich der Baumscheibe	ja