

Priorität Nr	Bewertung Prioritäten	Lage/Baumart		Maßnahme	Umsetzungsstand
		Straße	Baumart	Ausführungsvorschlag USK	
1	18,03	Kalkarer Straße	Quercus robur / Eiche	im verstärkten Umfang Schnittmaßnahmen erforderlich im Rahmen der Unterhaltung	Allee
2	18,00	Zur alten Kirche	Prunus serrulata Kanzan / Kirsche	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart (Carpinus betulus Hainbuche)	Allee
3	17,75	Ebertring	Platanen	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung; Bäume im Parkstreifen erhalten;	Allee
4	17,18	Annabergstraße	Platanen	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Umgesetzt
5	17,09	Bresserbergstraße	Quercus palustris / Sumpfeiche	Jeden 2. Baum entfernen als Sofortmaßnahme! Rest nach Neuplanung, Neupflanzung Baumart aussuchen, Änderung von Baumstandorten nach örtlichen Gegebenheiten,	Umgesetzt
6	16,67	van Goyen Straße	Quercus rubra / Eichen	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Umgesetzt
7	16,00	Brammenfeld	Platanen	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart	Umgesetzt
8	15,01	Peiterstraße	Acer platanoides , Acer pseudoplatanus / Ahorn	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Allee
9	14,75	Havik	Fraxinus excelsior/ Gemeine Esche	In Teilbereichen (Gehwegbereich) Entfernung der Bäume mit anschließender Neuplanung und Vornahme von Ersatzpflanzungen	Umgesetzt
10	14,64	van de Loch Straße	Tilia intermedia / Holländische Linde	Austausch von Bäumen, Planung veränderter Standorte, der Bebauung angepasst	Umgesetzt
11	14,36	In de Kamp	Quercus rubra / Eichen	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Umgesetzt
12	14,29	Spielstraße Ebertring	Platanen	Entfernung jeden 2. Baumes (stehen zu dicht aneinander und behindern sich in der Entfaltung) ohne Nachpflanzung	Ausstehend
13	14,25	Ronser Straße	Quercus palustris / Sumpfeiche	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart	Allee
14	13,96	Köstersweg	Tilia intermedia / Linden	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart	Umgesetzt
15	13,63	Schröderstraße	Sophora / Schnurbaum	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Umgesetzt
16	13,61	Schulstraße	Acer platanoides, Acer pseudoplatanus / Ahorn	Austausch von Bäumen, Planung veränderter Standorte, der Bebauung angepasst (Problembaumbestand erst ab HNr. 27)	Allee
17	12,46	Umlandstraße	Ailanthus altissima / Götterbaum	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Ausstehend
18	12,00	Parkplatz Stadthalle	Platanen	Entfernung jeden 2. Baumes (stehen zu dicht aneinander und behindern sich in der Entfaltung) ohne Nachpflanzung	Zurückgestellt, da Umgestaltung Stadthallenumfeld
19	11,95	Maasstraße	Quercus robur, Quercus rubra / Eichen	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	In der Umsetzung

Priorität Nr	Bewertung Prioritäten	Lage/Baumart		Maßnahme	Umstellungsstand
		Straße	Baumart	Ausführungsvorschlag USK	
20	11,64	Berliner Straße	Quercus rubra / Eichen	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart an zu ermittelnden geeigneten Standorten; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Allee Teilabschnitt
21	11,50	Blumenstraße	Quercus robur, Quercus rubra / Eiche	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	In der Umsetzung
22	11,05	Olmer Straße Griethausen	Tilia intermedia / Holländische Linde	Einzelbäume entfernen auf der Seite Richtung Altrhein, ohne Ersatz da Gehweg nur 1,40 m breit	Ausstehend
23	10,46	van den Bergh Straße	Acer platanoides / Spitzahorn	Einzelbäume entfernen ohne Ersatz da Gehweg nur 1,40 m breit	Ausstehend
24	10,33	Griethausen - Weg zum Sportplatz	Tilia intermedia / Linde	Entfernung jeden 2. Baumes (stehen zu dicht aneinander und behindern sich in der Entfaltung) ohne Nachpflanzung	Ausstehend
25	10,31	Erikastraße	Quercus robur / Eiche	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Umgesetzt
26	9,66	Alte Reeser Straße	Acer platanoides Fassens Black / rotblättriger Ahorn	Austausch von Bäumen, der Bebauung angepasst. 50 % der Bäume können am vorhandenen Standort verbleiben, da diese bereits im Zuge des Gehwegneubaus 2008 bearbeitet wurden.	Allee
27	9,49	Flutstraße	Platanen	Entnahme geschädigter Bäume an der nord-westlichen Seite ohne Nachpflanzung, da dort Versorgungsleitungen im Wurzelbereich verlaufen; an der gegenüberliegenden Seite Einbau von Wurzelschutzmatten zu den Grundstücksgrenzen und Entfernung von Problembäumen; Neuplanung für die Anpflanzung von ca. 35 Bäumen	Allee
28	9,33	Königsgarten	Fraxinus excelsior / Gemeine Esche, Acer platanoides / Ahorn	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart (Carpinus betulus Hainbuche) an zu ermittelnden geeigneten Standorten; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Umgesetzt
29	8,19	Olmer Straße Kellen	Platanen	Platanen an der Häuserseite entfernen, freistehenden freitragende Bäume (Solitärs) ohne Schadeinwirkung stehen lassen, andere Seite jeden 2. Baum entfernen, im vorderen Bereich Birken entfernen und ersetzen	Allee Teilabschnitt
30	7,75	An der Kirche	Acer platanoides / Ahorn, Tilia intermedia / Linde	Alter Baumbestand, Maßnahmen sind nach Ausfall von 1/3 der Bäume notwendig um den Alleecharakter zu erhalten. Ansonsten Schnittmaßnahmen erforderlich - Beschattung der Anlieger, Bäume in Schadstufe 3 und 4 entfernen. Nachpflanzungen mit Bäumen mind. 20-25 cm Stammumfang	Allee
31	7,44	Tiergartenstraße	Tilia intermedia / Holländische Linde	im verstärkten Umfang Schnittmaßnahmen erforderlich im Rahmen der Unterhaltung	Allee
32	6,27	Kendelstraße	Gleditsia triacanthos / Lederhülsenbaum auch (Christusdorn)	Entfernung der Bäume und Ersatz mit geeigneter Baumart; ggfls. Erhalt von freistehenden freitragenden Bäumen (Solitärs) ohne Schädigung	Ausstehend
33	6,08	Lindenallee	Tilia intermedia / Holländische Linde	Alter Baumbestand, Maßnahmen sind nach Ausfall von 1/3 der Bäume notwendig um den Alleecharakter zu erhalten. Ansonsten Schnittmaßnahmen erforderlich - Beschattung der Anlieger, Bäume in Schadstufe 3 und 4 entfernen. Nachpflanzungen mit Bäumen mind. 20-25 cm Stammumfang	Allee